

## 湖北万禾再生资源有限公司

### 废油回收贮存项目竣工环境保护验收意见修改清单

序号	验收意见	修改情况
1	加强废气处理设施的维护和保养	公司设置两个生产人员定期对废气处理设施维护和保养，见报告P25页。
2	规范危废暂存间通风与收集装置的建设	已按规范要求建设了危废暂存间，见报告P27页。
3	贮罐围堰收集井应配置专用泄漏物收集设备。	已在贮罐围堰收集井设置了专用抽油泵，收集泄漏物。见报告P27页。

